


EMCO3xAmp



Vorgang bei den Hopsern: Die Spannung im Hallsensor Gasgriff steigt an, das Hinterrad läuft an, die drei Hallsensoren arbeiten korrekt. Plötzlich bricht die Beschleunigung ab. Es liegt nahe, dass der Controller den Vorgang abbricht - warum auch immer.

Sart mit
Haupsicherung

Schwarz
Hallsensor
Gasgriff Start

Blau, gelb, grün,
die drei
Hallsensoren des
Motors

Abbruch durch Controller
Abbruch durch Controller
Abbruch durch Controller

Gasgriff auf Null

Abschalten der
Haupsicherung